

施工仕様確認 記録書

下記の住宅に関して、施工仕様確認を行った結果をご報告します。
 ※なお、以下は当社独自の項目に基づき確認を行うもので、確認結果において性能の保証、時間経過による変化がないことを保証するものではありません。
 建築基準法並びに設計図書を参照し、実際の工事が適切に行われているかを確認するものです。

現場名	[REDACTED]		
現場住所	福島県 [REDACTED]		
依頼主	有限会社 ワタショウ		
住所	福島県田村郡三春町大字下舞木字石田250-1		
電話	024-956-2775	FAX	024-944-9878
施工メーカー			
住所			
電話		FAX	

住宅検査機関	株式会社家守りホールディングス		
所在地	東京都千代田区外神田6-5-4 偕楽ビル5階		
電話及びFAX	03-6860-0087 / 03-6860-0088		
検査員	二級建築士	小向 広明	



写真番号	1.1.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時21分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上りの高さ・幅
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.1.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時22分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上りの高さ・幅
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.2.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時22分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	底盤の厚さ・布基礎の幅
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.2.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時23分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	底盤の厚さ・布基礎の幅
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.3.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時23分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋の太さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	1.3.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時24分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋の太さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.3.3
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時24分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋の太さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.3.4
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時24分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋の太さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	1.4.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時25分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋のピッチ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.4.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時25分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋のピッチ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	1.4.3
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時26分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋のピッチ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	1.4.4
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時26分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	立上り主筋・補強筋のピッチ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	1.5.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時26分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	スラブ筋・補強筋の太さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.5.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時26分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	スラブ筋・補強筋の太さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.6.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時27分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	スラブ筋・補強筋のピッチ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.6.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時27分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	スラブ筋・補強筋のピッチ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.7.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時29分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	隅角部・開口部補強筋の確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.7.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時29分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	隅角部・開口部補強筋の確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.8.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時31分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	防湿フィルムの施工状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.9.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時31分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	コンクリート内配管の確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.10.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時32分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	コンクリート直下配管の確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.11.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時32分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	人通口の確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.11.2
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時33分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	人通口の確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	1.12.1
撮影日時	2017年10月12日(木) 午後 02時34分
写真名目	配筋施工完了時
検査内容	スリーブ配管施工確認
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.1.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時14分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	土台の樹種と寸法
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.2.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時14分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	大引の樹種と寸法
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.3.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時12分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	管柱の樹種と寸法
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.4.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時11分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	間柱の樹種と寸法
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.5.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時16分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋違の種類・断面寸法及び方向
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.5.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時17分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋違の種類・断面寸法及び方向
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.5.3
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時17分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋違の種類・断面寸法及び方向
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.5.4
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時09分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋違の種類・断面寸法及び方向
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.6.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時03分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	耐力壁面材の種類・厚さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.7.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時03分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	耐力壁面材の留付状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.7.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時07分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	耐力壁面材の留付状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.7.3
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時33分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	耐力壁面材の留付状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.7.4
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時33分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	耐力壁面材の留付状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.8.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時18分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	床組面の火打ち材の留め付け状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.9.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時23分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	床組面の床組水平構面の仕様
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.9.2
撮影日時	2017年12月01日(金) 午後 01時23分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	床組面の床組水平構面の仕様
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	2.10.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時25分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	小屋組面の火打ち材の留め付け状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.10.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時25分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	小屋組面の火打ち材の留め付け状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.11.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時26分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	小屋組面の小屋組水平構面の仕様
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.11.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時26分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	小屋組面の小屋組水平構面の仕様
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.12.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時28分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	垂木の寸法・間隔
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.13.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時41分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	屋根断熱材の種類と厚さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.14.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時34分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋交い端部の施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.14.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時35分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋交い端部の施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.14.3
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時51分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋交い端部の施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.14.4
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時50分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	筋交い端部の施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	2.15.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時36分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.15.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時36分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.15.3
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時37分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	2.15.4
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時37分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.15.5
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時37分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.15.6
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時28分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.15.7
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時28分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	柱頭柱脚金物の種類及び施工状態
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.16.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時09分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	梁の樹種と寸法
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.17.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時29分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	母屋の樹種と寸法
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	2.18.1
撮影日時	2017年12月01日(金) 午後 00時57分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	外壁の軸組の防腐・防蟻処理対策
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.19.1
撮影日時	2017年12月01日(金) 午後 00時57分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	地盤の防蟻処理対策
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.20.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時20分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	床下換気措置の仕様
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.21.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時20分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	床下防湿措置の仕様
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.22.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時11分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	床下の高さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.23.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時20分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	基礎断熱材の種類と厚さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。




写真番号	2.23.2
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 03時12分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	基礎断熱材の種類と厚さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	2.24.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時59分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	コンクリート内配管の確認
コメント	適合 設計図書通りの仕様、施工です。
コメント詳細	



写真番号	2.25.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時59分
写真名目	上棟・金物施工完了時
検査内容	コンクリート直下配管の確認
コメント	適合 設計図書通りの仕様、施工です。
コメント詳細	



写真番号	3.1.1
撮影日時	2017年12月01日(金) 午後 00時59分
写真名目	断熱材施工完了時
検査内容	外壁の通気構造等の状況
コメント	適合 設計図書通りの仕様、施工です。
コメント詳細	



写真番号	3.2.1
撮影日時	2017年12月01日(金) 午後 01時12分
写真名目	断熱材施工完了時
検査内容	小屋裏換気の給気口の位置
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	3.3.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時29分
写真名目	断熱材施工完了時
検査内容	小屋裏換気の排気口の位置
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	3.4.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時55分
写真名目	断熱材施工完了時
検査内容	その他の床断熱材の種類と厚さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	3.5.1
撮影日時	2017年11月21日(火) 午後 02時05分
写真名目	断熱材施工完了時
検査内容	屋根の防風層の有無
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.1.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時00分
写真名目	竣工時
検査内容	基礎天端までの高さ
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.2.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時00分
写真名目	竣工時
検査内容	土台水切りの取り付け状況
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.3.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時11分
写真名目	竣工時
検査内容	窓等の仕様・熱貫流率
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.3.2
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時11分
写真名目	竣工時
検査内容	窓等の仕様・熱貫流率
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.4.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時27分
写真名目	竣工時
検査内容	ドア等の仕様・熱貫流率
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.5.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時11分
写真名目	竣工時
検査内容	ガラスの仕様・熱貫流率
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.5.2
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時11分
写真名目	竣工時
検査内容	ガラスの仕様・熱貫流率
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.6.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時16分
写真名目	竣工時
検査内容	小屋裏点検口の設置
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.7.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時16分
写真名目	竣工時
検査内容	床下点検口の設置
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.8.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時05分
写真名目	竣工時
検査内容	浴室の防水・防腐
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.9.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時06分
写真名目	竣工時
検査内容	脱衣室の防水・防腐
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.10.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時02分
写真名目	竣工時
検査内容	ジャバラ排水管の有無
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.11.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時06分
写真名目	竣工時
検査内容	排水管の清掃・点検措置 便所
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.12.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時01分
写真名目	竣工時
検査内容	排水管の清掃・点検措置 流し台
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.13.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時05分
写真名目	竣工時
検査内容	排水管の清掃・点検措置 浴室
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.14.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時03分
写真名目	竣工時
検査内容	排水管の清掃・点検措置 洗面化粧台
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.15.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時03分
写真名目	竣工時
検査内容	排水管の清掃・点検措置 洗濯機
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.16.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時06分
写真名目	竣工時
検査内容	給水・給湯管の点検措置 便所
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.17.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時02分
写真名目	竣工時
検査内容	給水・給湯管の点検措置 流し台
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。



写真番号	4.18.1
撮影日時	2018年03月09日(金) 午後 01時03分
写真名目	竣工時
検査内容	給水・給湯管の点検措置 洗面化粧台
コメント	適合
コメント詳細	設計図書通りの仕様、施工です。